

LMK02000ISQ/NOPB

Nambari ya Sehemu: **LMK02000ISQ/NOPB**

Maelezo ya bidhaa: IC CLOCK CONDITIONER PREC 48WQFN

Hali ya RoHS: Kuongoza bure / RoHS Inavyotakiwa

Datasheets:

Mtengenezaji / Brand: N/A

Meli Kutoka: Hong Kong

Njia ya Uhamisho: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS

 PEANA UCHUNGUZI >















Picha inaweza kuwa uwakilishi.
Angalia vipimo kwa maelezo ya bidhaa.

Maelezo ya bidhaa

Nambari ya Sehemu	LMK02000ISQ/NOPB	Mtengenezaji	N/A
Maelezo	IC CLOCK CONDITIONER PREC 48WQFN	Hali ya bure ya bure / Hali ya RoHS	Kuongoza bure / RoHS Inavyotakiwa
Karatasi ya data			
Ugavi wa Voltage	3.15 V ~ 3.45 V	Weka	Clock Conditioner
Duka la Kifaa cha Wasambazaji	48-WQFN (7x7)	Mfululizo	-
Uwiano - Input: Pato	2:8	Ufungaji	Tape & Reel (TR)
Paket / Uchunguzi	48-WFQFN Exposed Pad	PLL	Yes
Pato	LVDS, LVPECL	Majina mengine	LMK02000ISQ LMK02000ISQ/NOPBTR LMK02000ISQNOPB LMK02000ISQTR LMK02000ISQTR-ND
Joto la Uendeshaji	-40°C ~ 85°C	Idadi ya Circuits	1
Aina ya kuinua	Surface Mount	Kiwango cha Sensitivity Moisture (MSL)	3 (168 Hours)
Mtengenezaji wa Muda wa Kiwango Kiwango	16 Weeks	Hali ya bure ya bure / Hali ya RoHS	Lead free / RoHS Compliant
Input	LVCMS, LVDS, LVPECL	Upepo - Max	800MHz
Kugawanya / Kuzidisha	Yes/No	Tofauti - Input: Pato	Yes/Yes
Nambari ya Sehemu ya Msingi	LMK02000		

Bidhaa Zinazohusiana

 <p>LMK02002ISQ/NOPB Wazalishaji: N/A Maelezo: IC CLOCK CONDITIONER PLL 48WQFN</p> <p>RFQ</p>	 <p>LMK02000EVAL-2 Wazalishaji: N/A Maelezo: BOARD EVAL FOR LMK02000-2</p> <p>RFQ</p>
 <p>LMK03000CISQX/NOPB Wazalishaji: N/A Maelezo: IC CLOCK COND PREC VCO 48WQFN</p> <p>RFQ</p>	 <p>LMK01801BISQX/NOPB Wazalishaji: N/A Maelezo: IC CLK BUF 1:8/1:6 3.1GHZ 48WQFN</p> <p>RFQ</p>
 <p>LMK02000EVAL-1 Wazalishaji: N/A Maelezo: BOARD EVAL WITH 245.76 VCXO</p> <p>RFQ</p>	 <p>LMK03000CEVAL/NOPB Wazalishaji: N/A Maelezo: BOARD EVALUATION LMK03000C</p> <p>RFQ</p>
 <p>LMK02000ISQX/NOPB Wazalishaji: N/A Maelezo: IC CLOCK CONDITIONER PREC 48WQFN</p> <p>RFQ</p>	 <p>LMK02002ISQX/NOPB Wazalishaji: N/A Maelezo: IC CLOCK CONDITIONER PLL 48WQFN</p> <p>RFQ</p>
 <p>LMK01801BISQ/NOPB Wazalishaji: N/A Maelezo: IC CLK BUF 1:8/1:6 3.1GHZ 48WQFN</p> <p>RFQ</p>	 <p>LMK03000CISQ/NOPB Wazalishaji: N/A Maelezo: IC CLOCK CONDITIONER PREC 48WQFN</p> <p>RFQ</p>
 <p>LMK02000EVAL2 Wazalishaji: N/A Maelezo: BOARD EVALUATION FOR LMK02000</p> <p>RFQ</p>	 <p>LMK01801BISQ/NOPB Wazalishaji: N/A Maelezo: IC CLK BUF 1:8/1:6 3.1GHZ 48WQFN</p> <p>RFQ</p>

Lebo zinazohusiana

LMK02000ISQ/NOPB

Bei ya LMK02000ISQ/NOPB

Hati ya hati ya LMK02000ISQ/NOPB ya PDF

Hisa ya LMK02000ISQ/NOPB

LMK02000ISQ/NOPB

Msambazaji wa LMK02000ISQ/NOPB

Picha za LMK02000ISQ/NOPB

LMK02000ISQ/NOPB Pakua Karatasi

Nunua LMK02000ISQ/NOPB

Muuzaji wa

Muuzaji wa LMK02000ISQ/NOPB

Picha ya LMK02000ISQ/NOPB

Hati ya hati ya LMK02000ISQ/NOPB

Nunua LMK02000ISQ/NOPB

Msambazaji wa